

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09
телефон доверия 8 (39169) 3-51-37

г. Зеленогорск, ул. Парковая, 24
(место составления акта)

«09» июля 2021 г.
(дата составления акта)

«12» часов «05» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 157

По адресу/адресам 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 23.06.2021 № 157
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад
общеразвивающего вида общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей № 29 "Сибирячок" (чрезвычайно высокий риск)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» июля 2021 года с 10 час. 05 мин. до 12 час. 51 мин. Продолжительность 2 часа 46 минут

«06» июля 2021 года с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 30 минут

«09» июля 2021 года с 10 час. 20 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 40 минут

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа 56 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при
проведении выездной проверки) Рыгалова Татьяна Олеговна 24.06.2021 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
в 09 ч. 05 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: Корниенко Анна Васильевна - инспектор отдела
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

федерального государственного пожарного надзора
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается—
(фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций указываются фамилии,

имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Каханова Милена Николаевна – старший воспитатель МБДОУ д/с № 29; Федорова Лариса Николаевна - заместитель заведующего по ХР МБДОУ д/с № 29

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Расчет пожарного риска на данном объекте защиты не проводился (декларация пожарной безопасности от 25.06.2021 г. регистрационный № 5)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 2 этаж: из помещения раздевалки групповой ячейки № 7 в коридор (из помещения № 53 в помещение № 46); из помещения раздевалки групповой ячейки № 8 в коридор (из помещения № 47 в помещение № 46); из помещения раздевалки групповой ячейки № 9 в коридор (из помещения № 35 в помещение № 26); из помещения раздевалки групповой ячейки № 10 в коридор (из помещения № 27 в помещение № 26); из помещения раздевалки групповой ячейки № 2 в коридор (из помещения № 2 в помещение № 1); из помещения раздевалки групповой ячейки № 13 в коридор (из помещения № 10 в помещение № 1); из помещения раздевалки групповой ячейки № 3 в коридор (из помещения № 15 в помещение № 14); из помещения раздевалки групповой ячейки № 4 в коридор (из помещения № 23 в помещение № 14); 1 этаж: из помещения раздевалки групповой ячейки № 5 в коридор (из помещения № 69 в помещение № 55); из помещения раздевалки групповой ячейки № 6 в коридор (из помещения № 56 в помещение № 55); из помещения раздевалки групповой ячейки № 11 в коридор (из помещения № 80 в помещение № 79); из помещения раздевалки групповой ячейки № 12 в коридор (из помещения № 88 в помещение № 79); из помещения раздевалки групповой ячейки № 1 в коридор (из помещения № 5 в помещение № 43) (Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

2. Допускается применение материалов для покрытия полов на путях эвакуации в дошкольных образовательных организациях из материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1 В2 Д2 Т2 РП1). Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 1 этаж: коридор (помещение № 118) (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134, таблица 3, таблица 29; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

3. Не предусмотрено для двупольных дверей на путях эвакуации устройство для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 1 этаж: выход из лестничной клетки № 111 в коридор № 79; выход из лестничной клетки № 111 в тамбур № 94; выход из тамбура № 94 в тамбур № 95; выход из лестничной клетки № 112 в коридор № 43; выход из лестничной клетки № 112 в тамбур № 2; выход из тамбура № 2 в тамбур № 1; выход из лестничной клетки № 114 в коридор № 43; выход из лестничной клетки № 114 в тамбур № 42; выход из тамбура № 42 в тамбур № 41; выход из лестничной клетки № 109 в коридор № 55; выход из лестничной клетки № 109 в тамбур № 70; выход из тамбура № 70 в тамбур № 71; выход из спальни групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа (из помещения № 60 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 5 на лестницу 3-го типа (из помещения № 64 непосредственно наружу); выход из спальни групповой ячейки № 11 на лестницу 3-го типа (из помещения № 85 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 12 на лестницу 3-го типа (из

помещения № 89 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 1 на лестницу 3-го типа (из помещения № 6 непосредственно наружу);

2 этаж: выход из спальни групповой ячейки № 8 на лестницу 3-го типа (из помещения № 50 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа (из помещения № 54 непосредственно наружу); выход из спальни групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа (из помещения № 40 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 10 на лестницу 3-го типа (из помещения № 28 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 2 на лестницу 3-го типа (из помещения № 3 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 13 на лестницу 3-го типа (из помещения № 8 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 3 на лестницу 3-го типа (из помещения № 16 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 4 на лестницу 3-го типа (из помещения № 22 непосредственно наружу)(Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.24; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

4. Помещение пищеблока, размещаемое в общественном здании II степени огнестойкости не выгорожено противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: выход из кухни (помещение № 16) в общий коридор (помещение № 43)(Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ст. 88, таблицы 23-24 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

5. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: **фактически отсутствует документация на отделку стен лестничных клеток (1 этаж: помещения № 109, № 111, № 112, № 114; 2 этаж: помещения № 62, № 63, № 64, № 65)**(Правила противопожарного режима в РФ п. 25, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

6. Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется (Правила противопожарного режима в РФ п. 71, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

7. Не обеспечено специально обученным персоналом периодическое испытание и обследование целостности конструкции наружной пожарной лестницы и ограждения кровли здания с составлением соответствующего протокола испытания и акта по результатам проверки (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.1.1; п.6.1.4; Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29 Каханова М.Н.).

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» об устранении нарушений № 157/1/1 от 09.07.2021; проверочный лист (список контрольных вопросов), установленный приложением № 1, 2 к приказу МЧС России от 17.02.2021 № 88.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

А.В. Корниенко

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Каханова Милена Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя.

«09» июля 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)