

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»  
Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Калинина, 29, т. 3-41-09,  
электронный адрес: ZelenOGPN@yandex.ru, телефон доверия т. 3-51-37**

**Предписание N 157/ 1/1  
об устранении нарушений**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
"Детский сад общеразвивающего вида общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя  
№ 29 "Сибирячок" в лице старшего воспитателя Кахановой Милены Николаевны  
объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 157 от  
(наименование органа ГПН)  
« 23 » июня 2021 года,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»  
в период с 10 часов 05 минут «05» июля 2021 года по 12 часов 51 минут «05» июля 2021  
года, с 09 часов 30 минут «06» июля 2021 года по 10 часов 00 минут «06» июля 2021 года,  
с 10 часов 20 минут «09» июля 2021 года по 12 часов 00 минут «09» июля 2021 года  
проведена плановая проверка

Инспектором отдела федерального государственного пожарного надзора, капитаном внутренней  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
службы Корниенко Анной Васильевной  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-  
эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок», юридический адрес: 663690, Россия,  
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 24

совместно со старшим воспитателем МБДОУ д/с № 29 Кахановой Миленой Николаевной;  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)  
заместителем заведующего по ХР МБДОУ д/с № 29 Федоровой Ларисой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений (место их выявления)	Пункт и наименование нормативных правовых актов РФ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4

1.	<p>Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б:</p> <p><b>2 этаж:</b>  из помещения раздевалки групповой ячейки № 7 в коридор (из помещения № 53 в помещение № 46);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 8 в коридор (из помещения № 47 в помещение № 46);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 9 в коридор (из помещения № 35 в помещение № 26);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 10 в коридор (из помещения № 27 в помещение № 26);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 2 в коридор (из помещения № 2 в помещение № 1);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 13 в коридор (из помещения № 10 в помещение № 1);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 3 в коридор (из помещения № 15 в помещение № 14);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 4 в коридор (из помещения № 23 в помещение № 14);</p> <p><b>1 этаж:</b>  из помещения раздевалки групповой ячейки № 5 в коридор (из помещения № 69 в помещение № 55);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 6 в коридор (из помещения № 56 в помещение № 55);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 11 в коридор (из помещения № 80 в помещение № 79);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 12 в коридор (из помещения № 88 в помещение № 79);  из помещения раздевалки групповой ячейки № 1 в коридор (из помещения № 5 в помещение № 43)</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6;  СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.3</p>	01.09.2022
2.	<p>Допускается применение материалов для покрытия полов на путях эвакуации в дошкольных образовательных организациях из материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1 В2 Д2 Т2 РП1). Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: 1 этаж: коридор (помещение № 118)</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6 ст. 134, таблица 3, таблица 29</p>	05.04.2022

<p>3.</p>	<p>Не предусмотрено для двупольных дверей на путях эвакуации устройство для самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б:</p> <p><b>1 этаж:</b> выход из лестничной клетки № 111 в коридор № 79; выход из лестничной клетки № 111 в тамбур № 94; выход из тамбура № 94 в тамбур № 95; выход из лестничной клетки № 112 в коридор № 43; выход из лестничной клетки № 112 в тамбур № 2; выход из тамбура № 2 в тамбур № 1; выход из лестничной клетки № 114 в коридор № 43; выход из лестничной клетки № 114 в тамбур № 42; выход из тамбура № 42 в тамбур № 41; выход из лестничной клетки № 109 в коридор № 55; выход из лестничной клетки № 109 в тамбур № 70; выход из тамбура № 70 в тамбур № 71; выход из спальни групповой ячейки № 6 на лестницу 3-го типа (из помещения № 60 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 5 на лестницу 3-го типа (из помещения № 64 непосредственно наружу); выход из спальни групповой ячейки № 11 на лестницу 3-го типа (из помещения № 85 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 12 на лестницу 3-го типа (из помещения № 89 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 1 на лестницу 3-го типа (из помещения № 6 непосредственно наружу);</p> <p><b>2 этаж:</b> выход из спальни групповой ячейки № 8 на лестницу 3-го типа (из помещения № 50 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 7 на лестницу 3-го типа (из помещения № 54 непосредственно наружу); выход из спальни групповой ячейки № 9 на лестницу 3-го типа (из помещения № 40 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 10 на лестницу 3-го типа (из помещения № 28 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 2 на лестницу 3-го типа (из помещения № 3 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 13 на лестницу 3-го типа (из помещения № 8 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 3 на лестницу 3-го типа (из помещения № 16 непосредственно наружу); выход из игровой групповой ячейки № 4 на лестницу 3-го типа (из помещения № 22 непосредственно наружу).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.24</p>	<p>05.04.2022</p>
-----------	--	---	-------------------

4.	<p>Помещение пищеблока, размещаемое в общественном здании II степени огнестойкости не выгорожено противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: выход из кухни (помещение № 16) в общий коридор (помещение № 43).</p>	<p>Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ ч.2 ст.1; ч. 1 ст. 6; ст. 88, таблицы 23-24 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.5.2</p>	05.04.2022
5.	<p>На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для отделки стен, потолков и покрытия полов на путях эвакуации. Согласно технического паспорта на нежилое здание дошкольного образовательного учреждения № 29 от 14.12.2012 г. № 04:537:001:100045010:0000 и экспликации к поэтажному плану литер Б: <b>фактически отсутствует документация на отделку стен лестничных клеток (1 этаж: помещения № 109, № 111, № 112, № 114; 2 этаж: помещения № 62, № 63, № 64, № 65)</b></p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 25, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	05.04.2022
6.	<p>Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки не осуществляется.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 71, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.09.2022
7.	<p>Не обеспечено специально обученным персоналом периодическое испытание и обследование целостности конструкции наружной пожарной лестницы и ограждения кровли здания с составлением соответствующего протокола испытания и акта по результатам проверки.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.1.1; п.6.1.4.</p>	05.04.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела федерального государственного  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
пожарного надзора Корниенко Анна Васильевна  
инспектора по пожарному надзору)



« 09 » июля 2021 г.

С предписанием об устранении нарушений ознакомлен, экземпляр для исполнения получил:

  
(подпись)

« 09 » июля 2021 г.

Каханова Милена Николаевна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного)

Старший воспитатель МБДОУ д/с № 29  
должностного лица органа власти или объекта защиты, в отношении

\_\_\_\_\_ которого проводится проверка.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием об устранении нарушений:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)